




Committente dei lavori:  
G.M.C. Spa



COMUNE DI CARRARA  
SINDACO & PIANO DI INTERCOMUNICAZIONE



La verifica è stata assunta da un punto ritenuto di massima intervisibilità reale.  
Il punto di ripresa è stato effettuato dalla parte alta di Fontia in vista reale e relativo ingrandimento.

Le verifiche effettuate da punti più distanti, risultano da posizioni mediamente più basse e comunque a distanze ed elevazioni tali da non percepire le nuove lavorazioni che si svolgeranno in sbasso.

Le foto sono la sequenza della vista reale e relativi ingrandimenti.  
E' intuibile come anche i tagli della prima Fase vengano mascherati dal contesto dalle superfici a posteriore di essi.




IMMAGINE RIPRESA CON OBBIETTIVO 50mm equivalente- Vista reale .




IMMAGINE RIPRESA CON OBBIETTIVO 100 mm equivalente - Ingrandimento .



Verifica di intervisibilità da località Turigliano/Aurelia.  
La verifica è stata assunta da un punto di massima intervisibilità in considerazione di strade di massimo scorrimento




IMMAGINE RIPRESA CON OBBIETTIVO 50mm equivalente- Vista reale .



IMMAGINE RIPRESA CON OBBIETTIVO 100 mm equivalente - Ingrandimento .